

## **Aktualizacja naprawiająca problem odtwarzania obrazu szerokokątnego 6MP z kamer TC-C382V**

### **Informacje:**

- Obraz jest nagrywany, ale podczas odtwarzania przeskakuje do 23:59:59 i nie odtwarza obrazu
- Obsługiwane rejestratory
  - TC-R3110 Spec:I/B/L/Eu/V1.1
  - TC-R3110 Spec:I/B/V3.0
  - VIDI-NVR-6110

### **Kolejność wgrywania:**

1. DVRS\_SSR621Q\_V13.11.0.20231125\_DZ245510.box