

Aktualizacja do TC-R3120 naprawiająca problem nieładowania podglądu w aplikacji EasyLive Plus

Informacje:

- Aktualizacja dotyczy starszych rejestratorów (na chmurze P2P-T, aktualizacja pozwala przejść na nowszą chmurę P2P-A)
- Problem nieładowania — ładowanie podglądu w aplikacji EasyLive Plus staje na 80% / 90% / 99% itp.
- Aktualizacja dla modeli TC-R3120 z 1D: 1D.xxxxx.xxx**161 / 479329**

Kolejność wgrywania:

1. TC-R1120_GJ_DVRS_V9.12.7.20200422.box
2. TC-R3120-IB_DVRS_V9.12.7.20220106_EXP_TD_fs.box